


FICHE SIGNALÉTIQUE – MSDS – NPN : 80062600
1-RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPAGNIE/COMPANY INFORMATION

Compagnie/Company: Inopro inc.
 Adresse/Address: C.P. 31501, BP Industriel
 Repentigny, QC, Canada J6A 8J9
 Téléphone/Phone: 514 246-3751 • Télécopieur/Fax: 450 585-2929

2-INGRÉDIENTS / INGREDIENTS

INGRÉDIENT DANGEREUX/ HAZARDOUS INGREDIENT	N° cas	LE	TVL	%
—	—	—	—	—
AUTRES INGRÉDIENTS OTHER INGREDIENTS	N° cas	LE	TVL	%
Digluconate de chlorhexidine/ Chlorhexidine Digluconate	18472-51-0	ND/NA	ND/NA	0,05
Eau purifiée/Purified Water	7732-18-5	ND/NA	ND/NA	q.s.

3-CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL PROPERTIES

Point d'ébullition/Boiling point: ND/NA
 Densité/Density: 1,00-1,05
 Tension de vapeur/Vapor pressure (mm Hg/20°C/68°F): ND/NA
 Densité de vapeur/Vapor density (air=1): ND/NA
 Taux d'évaporation/Evaporation rate: Taux approximatif de l'eau./Approximate rate of water.
 Solubilité/Solubility: Eau/Water
 Apparence/Appearance: Liquide clair, inodore et inodore./Clear, odorless and inodore liquid.

**4-RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION/
FIRE OR EXPLOSION MEASURES**

Point éclair (et méthode)/Flash point (and method): ND/NA
 Limites d'inflammation/Flammability limits: ND/NA
 Agents d'extinction/Extinguishing agents: Dioxyde de carbone, brouillard d'eau, halons, mousse d'alcool et poudre chimique sèche./Carbon dioxide, water fog, halons, alcohol foam and dry chemical.
 Procédures spéciales/Special procedures: Vêtements de protection et appareil respiratoire autonome./Protective clothing and autonomous breathing device.
 Dangers d'explosion et de feu inhabituel/Unusual explosion and fire dangers: Ne pourra supporter aucune combustion et auto extinction rapide./Will bear no combustion and rapid auto extinction.

5-STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ / STABILITY AND REACTIVITY

Stabilité chimique/Chemical stability: Stable/Stable
 Incompatibilité (composés à éviter)/Incompatibility (compounds to avoid): Agents fortement oxydants./Strong oxidizing agents.
 Conditions à éviter/Conditions to avoid: Contacts avec les agents fortement oxydants./Contact with strong oxidizing agents.
 Produits de décomposition dangereux/Hazardous decomposition products: Tous provenant de la combustion: oxydes de carbone et d'azote, ammoniac, chlorure d'hydrogène et traces de p-chloroaniline./All from combustion: carbon and nitrogen oxides, ammonia, hydrogen chloride and traces of p-chloroaniline.
 Risques de polymérisation/Risks of polymerization: Improbable/Unlikely

6-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES / TOXICOLOGICAL INFORMATION

Voies de pénétration/Pathways: Peau, yeux, inhalation et ingestion./Skin, eyes, inhalation and ingestion.
 Peau/Skin: Peut causer irritation de la peau./May cause skin irritation.
 Yeux/Eyes: Peut causer des blessures sérieuses ou permanentes aux yeux lorsqu'en contact avec l'oeil lors de chirurgies./Can cause serious or permanent injury when in contact with the eye during surgery.
 Inhalation: Peut causer une irritation de la gorge et des voies nasales./May cause irritation of the throat and nasal passages.
 Ingestion: Une simple dose demeure inoffensive par ingestion./A single dose remains harmless if swallowed.

7-PREMIERS SOINS / FIRST AID MEASURES

Peau/Skin: Laver à grande eau. Arrêter l'utilisation. Si l'irritation persiste, consulter un médecin./Flush with water. Stop use. If irritation persists, consult a doctor.
 Yeux/Eyes: Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin./Flush eyes with water for at least 15 minutes and consult a doctor.
 Inhalation: Évacuer à l'air frais./Remove to fresh air.
 Ingestion: Boire de l'eau. Consulter un médecin sans délai./Drink water. Consult a doctor as soon as possible.

8-INFORMATION TOXICOLOGIQUE / TOXICOLOGICAL INFORMATION

Digluconate de chlorhexidine/Chlorhexidine Digluconate:
 DL₅₀ oral, rat: 2000 mg/kg
 DL₅₀ oral, souris/mouse: 1260 mg/kg

9-MESURES PRÉVENTIVES / PREVENTIVE MEASURES

Élimination des déchets/Waste disposal: Selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux./According to municipal, provincial and federal regulations.
 Précautions pour la manutention et l'entreposage/Precautions for handling and storage: Entreposer à température de la pièce. Éviter les températures élevées (40°C et +) pour une longue période. Protéger de la lumière./Store at room temperature. Avoid high temperatures (104°F and +) for a long time. Protect from light.
 Autres précautions/Other precautions: Manipuler avec soins./Handle with care.

10-MESURES DE CONTRÔLE / CONTROL MEASURES

Mesures en cas de fuite ou de déversement/Measures in case of leak or spill: Maîtriser la fuite ou le déversement à l'aide d'un matériel absorbant./Contain the leak or spill with absorbent material.
 Ventilation: Échappement local: Non nécessaire. Mécanique (générale): Doit être appropriée./Local Exhaust: Not required. Mechanical (General): Must be appropriate.
 Gants de protection/Protective gloves: Gants non pénétrants/Non-penetrating gloves
 Protection des yeux/Eye protection: Lunettes anti-éclaboussures/Goggles.
 Autres vêtements ou équipements de protection/Other protective clothing or equipment: Douche oculaire dans l'environnement de travail./On-site eyewash station.

11-TRANSPORT

Non réglementé/Not regulated